



ООО «Интегра - Бурение»
Россия, 625048 г.Тюмень, ул.Новгородская,10
www.integra-drilling.ru
Филиал ООО «Интегра-Бурение» в г. Нижневартовск
Фактический адрес: Россия, 628606, ХМАО-Югра, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул. Индустриальная 4а, стр.1
Почтовый адрес : 628606, ХМАО-Югра, Тюменская область, г.Нижневартовск, а/я 76
e-mail: reception-nzhv@integra-drilling.ru
тел: +7 (3466) 310-320
факс : +7 (3466) 310-323

30.11.12 № *иср-2623н*
на _____ от _____

Отзыв о капитальном ремонте АКБ
Torq-Matic 80

ЗАО «Уфагидромаш»
Управляющему директору
А.Ш. Янбердину
Тел. 8 (347) 250-23-02
Факс. 8 ((347) 250-07-23-
e-mail: ufagidromash@yandex.ru

ОТЗЫВ

о работе автоматического ключа бурильщика Torq-Matic 80, производства «Canrig»

Автоматический ключ бурильщика Torq-Matic 80, зав №018, 2007 г.в., в декабре 2011 года, был направлен в ЗАО «Уфагидромаш», для проведения капитального ремонта.

ЗАО «Уфагидромаш» были проведены нижеследующие ремонтные работы:

- 1) Восстановлены валы 161100259 (4шт.), гайки 161100142 (4шт.), опорные крышки подшипников 122200012 (2 шт.) Восстановлена и усилена конструкция вертикального лифта 122300028.
- 2) Вновь изготовлены и заменены детали, непригодные к ремонту, такие как обод скольжения 141400005, пластины 141101498 (2 шт.), пружины М10688 (2 шт.), оси опорные 156100111 (4 шт.), внутренние втулки подшипников М10907 (4 шт.), валы 161100259 (4 шт.), вкладыши 161500010 (2 шт.), валы для челюсти 1611100398 (4 шт.).
- 3) Вновь изготовлены с усилением конструкции и заменены тяги 141101525 (2 шт.), челюсти в сборе 122100009 (4 шт.).
- 4) Заменены на новые покупные изделия: подшипники 4244912 (4 шт.), сальники подшипника S10104 (8 шт.), ролик с эксцентриком М10959, датчики линейного перемещения SLS (2 шт.), гидроцилиндры зажима челюстей Н10552 (4шт.).
- 5) Восстановлена работоспособность программного обеспечения ключа.

После капитального ремонта, в мае 2012 г, автоматический ключ был вывезен из ремонта и в июне 2012г. введен в эксплуатацию на кусте10 Юрхаровского месторождения




Соответствует требованиям ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007

За все время эксплуатации ключа, выхода его из строя по вине исполнителя капитального ремонта не наблюдалось.

Качество ремонта автоматического ключа бурильщика Torq-Matic 80 ЗАО «Уфагидромаш», полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

Директор Филиала



В.Н.Томинец

Исполнитель: Макаров С.М. тел.:8(3466)65-58-53

Сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

